

PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FACAS EM GUILHOTINA LINEAR



- ✓ Separar as ferramentas para o processo.



- ✓ Forrar a bancada a ser utilizada.






- ✓ Preparar materiais e insumos necessários: Polidor, solvente, palha de aço e pano industrial.

- ✓ Luva de malha de aço ou trançada com nylon;
- ✓ Bota de segurança.



- ✓ Sempre verificar se o calço compensador está na guilhotina, o calço é utilizado quando a faca chega a 50% do aço responsável pelo corte.



Faca


Calço

Porta faca



- ✓ A faca deve estar afiada e sempre que possível substituir por uma faca mesmo tamanho em relação à altura, que a anterior.

- ✓ Colocar os pinos de transporte no quarto furo da esquerda para direita e no quarto furo da direita para esquerda, apertar.



- ✓ Limpar a faca a ser colocada na guilhotina com solvente (álcool ou querosene) e pano, usar a luva de fio de aço.




- ✓ Acionar a troca de faca puxando levemente o botão no sentido do operador até habilitar a função “MUDANÇA DE FACA” no canto direito na parte inferior do monitor.



✓ Retirar a tampa de proteção do braço de corte.

✓ Acionar os botões de corte até a braço coincidir os dois pontos vermelhos.(ponto zero)





Tampa de proteção



Ponto zero


- ✓ Com a chave fixa, soltar a contra porcas no sentido anti-horário e com a mesma chave soltar porca central no sentido anti-horário, até retirar toda a gravação da faca.

Contra porcas



Porca central

- ✓ Pegar a chave allen para retirar os três últimos parafusos do lado esquerdo do operador, girar no sentido anti-horário.






- ✓ Subir a faca novamente, acionando os botões de corte até a faca subir até o ponto mais auto.

- ✓ Pegar a chave allen para retirar os parafusos restantes, para retirar o parafuso girar no sentido anti-horário.

- ✓ Com a chave allen girar anti-horário até os ganchos do elevador descer a faca e encostar nos suportes.

Chave allen





Elevador



- ✓ Colocar os pinos e o suporte de transporte no quarto furo da esquerda para direita e no quarto furo da direita para esquerda, apertar.

Pinos e suportes



- ✓ Transportar a faca com segurança até a mesa, para começar a limpeza.

- ✓ Limpar a faca que vai ser colocada na caixa com solvente e um pano, usar a luva de fio de aço.




- ✓ Colocar a régua de proteção no fio de corte.

Régua de proteção



- ✓ Colocar a faca na caixa e prender os parafusos entre a faca e a caixa.



Caixa

Faca

- ✓ Transportar a faca até o local apropriado, pegando a faca por baixo dela e com as duas mãos.



Forma correta de manusear a faca

Correto



Errado


Uma faca não pode estar sobre a outra.




Pinos de transporte

✓ Colocar os pinos de transporte no quarto furo da esquerda para direita e no quarto furo da direita para esquerda, apertar.

Suportes de transporte



- ✓ Transportar a faca até a mesa de troca da guilhotina
- ✓ Posicionar a faca nos dois furos do gancho.



- ✓ Com a chave allen girar horário até os parafusos do gancho subir a faca e encostar no porta faca.

Chave allen




-
- A close-up photograph of a mechanical assembly. A vertical rod passes through a horizontal plate. A diagonal rod intersects the vertical rod. The assembly is mounted on a base with a green strip.

Parafusos



- ✓ Acionar a descida da faca e recolocar os três últimos parafusos do canto esquerdo.

- ✓ Sempre que trocar a faca virar ou trocar a contra faca (régua).



Observação:


Sempre utilizar um martelo de borracha para não danificar a mesa da guilhotina

Observação:

Mesa da guilhotina danificada, usaram uma ferramenta que não era adequada.



- ✓ Colocar tiras de papel debaixo da faca.
- ✓ Acionar os botões de corte até a faca coincidir os dois pontos vermelhos. (ponto zero)




Ponto zero

✓ Neste momento vamos alinhar a faca com recurso de uma chave de boca (travar) e chave de gravação




Chave de Boca

Chave de gravação



✓ Para soltar a porca vamos virar anti-horário, chave de gravação ela pode girar para cima ou para baixo, quando a faca ficar alinhada até prender as tiras de papel por igual.


- ✓ Com a chave fixa, soltar a contra porca, no sentido anti-horário.
- ✓ Com a mesma chave soltar porca central no sentido anti-horário, até a faca encostar no papel, girar gradativamente até a faca cortar o papel
- ✓ Com a chave fixa, apertar a contra porca (travando), no sentido horário



Porca central


Contra porcas

- ✓ Folha deve estar colocada em toda a superfície da mesa da guilhotina.


**Observação:**

Colocar pressão ate cortar a folha que está em baixo da faca, quanto menor a gramatura ou espessura é melhor para verificar se acerto da pressão da faca está correto na régua (teste de corte).

- ✓ Pressionando levemente o botão no sentido equipamento, até sumir do painel a função troca de faca.




- ✓ Colocando a tampa de proteção do braço de corte



Tampa de proteção

- ✓ Colocar somente uma folha em toda superfície da mesa da guilhotina.
- ✓ Acionar a faca para cortar a folha.



FIM

